

Załącznik nr 1 **Obserwacje AKP**
Harmonogram Rzeczowy 2021 r.

Lp.	Obiekt	Ilość obs. /rok	Rodzaj AKP	MIESIĄCE												Ilość obserwacji
				I nr o.	II nr o.	III nr o.	IV nr o.	V nr o.	VI nr o.	VII nr o.	VIII nr o.	IX nr o.	X nr o.	XI nr o.	XII nr o.	
1	Zapora ziemna - rdzeń, korpus i przyczółki															
1.1	Piezorepery magnetyczne (PRM)	2	Piezorepery magnetyczne			86							87			2
1.2	Kolumny osiadań SIS - Geo	4	Kolumny osiadań		185			186					187		188	4
1.3	Repery powierzchniowe	2	Niwelacja precyzyjna		65								66			2
2	Galeria kontrolno - zastrzykowa															
2.1	Repery powierzchniowe	2	Niwelacja precyzyjna				84								85	2
2.2	Przemieszczenia względne	4	szczelinomierze, pochylomierze		83b		84a			84b				85a		4
3	Przelew powierzchniowy															
3.1	Repery powierzchniowe	2	Niwelacja precyzyjna				45						46			2
3.2	Przemieszczenia względne	2	szczelinomierze, pochylomierze				45						46			2
4	Sztolnie, portale od WD															
4.1	Wloty do sztolni	0	Niwelacja precyzyjna													0
4.2	Wieże zamknięć	2	Niwelacja precyzyjna				43						54			2
4.3	Portale od WD i blok elektrowni	4	szczelinomierze, pochylomierze		117			118			119				120	4
5	Elektrownia															
5.1	Budynek elektrowni, mury wypadu.	2	Niwelacja precyzyjna		94						95					2
5.2	Przemieszczenia względne	4	szczelinomierze, pochylomierze		94a			94b			95a			95b		4
5.3	Mury zjazdu do elektrowni (dok)	2	Niwelacja precyzyjna		51						52					2
6	Wzgórze zamkowe w Niedzicy i Czorsztynie															
6.1	Wzgórze zamkowe w Niedzicy stok nad wlotami	4	Niwelacja precyzyjna		178			179			180			181		4
6.1a	Repery dodatkowe	0														0
6.2	Zamek w Niedzicy	2	Niwelacja precyzyjna			152					153					2
6.3	Wzgórze zamkowe w Czorsztynie	2	Niwelacja precyzyjna				86							87		2
6.4	Mury zamku w Czorsztynie	2	Niwelacja precyzyjna				61							52		2
7	Osuwiska															
7.1	Osuwiska na prawym brzegu w tym Zamajerz.	3	Niwelacja precyzyjna				86				87				88	3
7.2	Osuwiska na lewym brzegu zbiornika	2	Niwelacja precyzyjna					55						56		2
7.3	Osuwisko "Lewy Stok"	2	Niwelacja precyzyjna					101						102		2
8	Czasza zbiornika niedzickiego															
8.1	Przekroje	0														0
9	Kluszkowce - obwałowanie															
9.1	Obserwacja przemieszczeń pionowych.	1	Niwelacja precyzyjna					34								1
10	Zapora boczna Frydman															
10.1	Korpus i zawale.	2	Niwelacja precyzyjna				49						50			2
10.1.1	Repery dodatkowe	0	Niwelacja precyzyjna													0
10.2	Pompownia, trafostacja i koryto zrzutowe.	2	Niwelacja precyzyjna				51						52			2
11	Dębno - obwałowanie przeciw powodziowe															
11.1	Obserwacja przemieszczeń pionowych.	2	Niwelacja precyzyjna				50						51			2
12	Zbiornik Sromowce Wyżne															
12.1	Zapora ziemna w Sromowcach Wyżnych	2	Niwelacja precyzyjna, stala prosta, szczelinomierze.						61						62	2
12.2	Koryto odpływowe poniżej Sromowiec.	0														0
12.3	Czasza zbiornika Sromowce - pomiar w przekrojach.	0														0
12.4	Czasza zbiornika na Niedziczance - pomiar w przekrojach.	0														0
13	Osnowa wysokościowa															
13.1	Frydman - Dębno.	1	Niwelacja precyzyjna							27						1
13.2	Czorsztyn.	1	Niwelacja precyzyjna								27					1
13.3	Przekrój piętrzenia w Niedzicy i zbiornik Sromo	1	Niwelacja precyzyjna							27						1
14	Osnowa sytuacyjna.															
14.1	Przekrój piętrzenia w Niedzicy	1	Obserwacje kątowno-liniowe sieci kontrolnej na filarach.						24^							1
15	MEW Łączany															
15.1	Obserwacja przemieszczeń pionowych.	2	Niwelacja precyzyjna				29^						30^			2
16	MEW Smolice															
16.1	Obserwacja przemieszczeń pionowych.	2	Niwelacja precyzyjna				24^						25^			2